




Ing. Jozef MAJER, Šalgotariánska 10, 97404 Banská Bystrica
IČO 33 901 899 ☎ 048/ 413 72 35; 0907 368 192
projektová a inžinierska činnosť v lesnom hospodárstve


Investor: LESY SR š. p. – Odštepny závod Kriváň	Dátum:	02/2011
Užívateľ: LESY SR š. p. – Odštepny závod Kriváň	Stupeň:	
Stavba: POVODŇOVÉ ŠKODY LESNÁ CESTA DOBROČSKÁ DOLINA	Formát:	
	Mierka:	
	Arch.č.:	
Obsah: KOORDINAČNÁ SITUÁCIA M 1 : 5000	Čís. prílohy: 4.	Čís. kópie: 1

DRUHY POŠKODENÍ POVODŇOVOU UDALOSŤOU – RÁMCOVE
 (tiež v nadväznosti na zápis z poisťnej udalosti č. 9554288449 z 21.07.2010)

km 0,0 - poškodený most
 km 0,0 – 0,3 zanesená priekopa, vymytá vozovka, zanesené krajnice
 km 0,3 – 0,4 vymytá vozovka a zosunutý svah
 km 0,4 – 0,6 vymytá vozovka, zanesený priepust, odtrh násypového svahu
 km 0,6 – 1,0 zanesený krajnicový rigol, vymytá vozovka
 km 1,0 - 1,1 vymytá vozovka, zanesený krajnicový rigol
 km 1,1 – 1,3 vymytá vozovka, zanesený krajnicový rigol, zanesené krajnice

km 1,3 – 1,55 vymytá vozovka, zanesený krajnicový rigol, zanesené krajnice
 km 1,55-1,6 vymytá vozovka, zosunutý výkopový svah
 km 1,6 – 1,7 zosunutý svah, vymytá vozovka
 km 1,7 – 1,8 vymytá vozovka, zosunutý svah, zanesená kalová jama priepustu
 km 1,8 – 1,9 vymytá vozovka, lokálne posuvy svahu
 km 1,9 – 2,1 zanesený krajnicový rigol, zanesený priepust
 km 2,1 – 2,2 vymytá vozovka, zanesená priekopa, zosun svahu na cca 4 m
 km 2,2 – 2,3 zanesený krajnicový rigol, zanesené krajnice





LEGENDA

- Lesné cesty
- Vodné toky
- Úsek lesnej cesty najviac poškodený povodňou-na úpravu so staničením
- Odvodnenie cesty krajinovým rigolom
- Odvodnenie cesty priekopou



ZÚ km 0.0

Dobrotá
Smer Dobrotá obec A